

MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, VERACRUZ

26 DE AGOSTO DE 2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- ORPA ELECTROMECHANICA, S.A. DE C.V.
- 2.- IXSAID CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
- 3.- HG DEL GOLFO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
CAR.01	MANTENIMIENTO DE PUERTA / VENTANA DE MADERA ACABADO CON LACA, A BASE DE UN ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA Y ACABADO DE LACA AUTOMOTIVA, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T.					
CAR.01.01	PUERTA ENTABLERADA 1.85 x 2.91 M, CUATRO HOJAS, TABLEROS CIEGOS, MARCO PERIMETRAL, PLAFÓN Y CHAMBRANAS. (Sala Videoconferencia)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.02	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.55 M, TABLEROS CIEGOS (Oficina-Baño Dirección)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.03	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.62 M, TABLEROS CIEGOS (Oficina-Baño Jubilados)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.04	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.55 M, TABLEROS CIEGOS (Enlace Administrativo)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.05	PUERTA ENTABLERADA 1.70 x 2.56 M, TRES HOJAS, TABLEROS CIEGOS, MARCO PERIMETRAL, PLAFÓN Y CHAMBRANAS. (Vestíbulo Baños)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.06	PUERTA TAMBOR 0.98 x 2.52 M. (Baños Hombres y Mujeres)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.07	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.55 M, TABLEROS CIEGOS (Cafetería, Eventos y Baño Eventos)	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.08	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.50 M. TABLEROS CIEGOS (Accesos Archivo Histórico, Azotea)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.09	PUERTA TAMBOR 1.00 x 2.20 M. (Bodegas, Salida Azotea, Utilería Papelería)	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.10	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.55 M, TABLEROS CIEGOS (Seguimiento, Bodega Seguimiento)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.11	PUERTA TAMBOR 1.75 x 2.38 M. DOS HOJAS (Salón Usos Múltiples, Biblioteca, Archivo)	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.12	PUERTA TAMBOR 1.00 x 2.98 M. UNA HOJA, FIJO SUPERIOR 0.60 M (Guardapaneles, S.U.M.)	PZA	3.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.13	PUERTA TAMBOR 0.80 x 2.38 M. UNA HOJA (Vestíbulo Principal-Archivo)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.14	PUERTA ENTABLERADA 0.95 x 2.35 M, TABLEROS CIEGOS (Baños S.U.M.)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.15	PUERTA ENTABLERADA 0.80 x 2.40 M, UNA HOJA, TABLEROS CIEGOS. (Bombeo, Bodega Libros, Sanitario Vigilancia)	PZA	4.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.16	PUERTA ENTABLERADA 0.90 x 2.25 M, TABLEROS CIEGOS (Bodega Jardín)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.17	PUERTA ENTABLERADA 1.00 x 2.35 M, TABLEROS CIEGOS (Site)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.18	PUERTA ENTABLERADA DE MADERA DE 2.85 x 1.95 M. DOS HOJAS PLEGABLES, CINCO TABLEROS CIEGOS, MARCO PERIMETRAL Y CHAMBRANA. (Difusión)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.19	PUERTA DE DOS HOJAS DE MARCO MOSQUITERO DE 2.55 x .54 M. (Difusión)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.20	VENTANA 1.00 x 1.35 M, DOS HOJAS ABATIBLES Y DOS FIJOS, TABLEROS RETICULARES CON VIDRIOS SATINADOS(Baños Oficina Videoconferencia y Archivo-Biblioteca)	PZA	2.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.21	VENTANA 1.15 x 1.95 M. CON BALAUSTRADA Y MARCO MOSQUITERO. (Vestíbulo Baños). CONSIDERAR LA REPARACIÓN DE MARCO.	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.22	VENTANA 1.60 x 1.85 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO SATINADO (Archivo-Biblioteca)	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.23	VENTANA 1.60 x 1.60 M. DOS HOJAS ABATIBLES, TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO TRANSPARENTE (Cafetería).	PZA	1.00	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

cB3kfd9pAebpYQYGLjp7sLEn8dQTmk+cH+LTdQECBcw=

CAR.01.24	VENTANA 1.40 x 2.75 M., DOS HOJAS ABATIBLES, DOS HOJAS FIJAS, TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO SATINADO. CONSIDERAR LA REPARACIÓN DE MARCO. (Comedor Planta Alta).	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.25	PUERTA ENTABLERADA 2.40 x 0.80 M., UNA HOJA, TABLEROS CIEGOS. CONSIDERAR: REPARACIÓN DE MARCO Y TABLERO INFERIOR Y SUMINISTRO DE HERRAJE (CERRADURA CILÍNDRICA GAMMA PARA ENTRADA MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD). (Anexo Administrativo Planta Baja)	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.01.26	PUERTA ENTABLERADA 2.65 x 1.33 M., DOS HOJAS EXTERIORES CON TABLERO INFERIOR CIEGO Y TABLERO SUPERIOR CON PERSIANA, AL INTERIOR 2.85 x 1.95 M., CUATRO HOJAS PLEGABLES TABLERO INFERIOR DIAMANTADO CIEGO Y TABLERO SUPERIOR RETICULAR CON VIDRIO. CONSIDERAR: MARCO DE 0.40 M. CON DESARROLLO DE 6.63 M. Y CONTRAMARCO EN PUERTAS Y CHAMBRANA TALLADA DE 4" AL INTERIOR. (Terraza de Oficinas Difusión y Terraza Jubilados)	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA CON MADERA DE CEDRO ROJO NACIONAL (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), DOS HOJAS ABATIBLES, DOS HOJAS FIJAS, OCHO TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO SATINADO, ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (4 BISAGRAS MOD. 830, 1 PASADOR INFERIOR DE SOBREPONER No. 35 MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD Y 1 PASADOR SUPERIOR FRANCÉS 8", NIQUEL SATINADO, MARCA DEXTER O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE VENTANA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Nota: Verificar medidas en sitio.					
CAR.02.01	VENTANA 1.60 x 2.00 M., DOS HOJAS ABATIBLES, DOS HOJAS FIJAS, OCHO TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO SATINADO. (Archivo Histórico Planta Alta)	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.02.02	VENTANA 1.40 x 2.75 M., DOS HOJAS ABATIBLES, DOS HOJAS FIJAS, OCHO TABLEROS RETICULARES CON VIDRIO SATINADO. (Comedor Planta Alta)	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
CAR.03	FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 2.20 x 1.00 M., HECHA A BASE DE BASTIDOR DE PINO DE 19 x 38 MM. FORRADA CON TRIPPLAY DE CEDRO ROJO DE 6 MM DE ESPESOR POR AMBAS CARAS (IMPRESINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA), CON DISEÑO IGUAL AL EXISTENTE ACABADO CON LACA. CONSIDERAR: LIJADO Y ASENTADO, PRESERVADOR PARA MADERA, APLICACIÓN DE PRIMER DE PIROXILINA ACABADO CON LACA AUTOMOTIVA EN COLOR BLANCO, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO Y SUMINISTRO DE HERRAJES (3 BISAGRAS MOD. 830, CERRADURA DE SOBREPONER MOD. 715 AS Y GERROJO DC DOBLE CILINDRO MODELO 2150, MARCA PHILLIPS O DE IGUAL CALIDAD). INCLUYE: RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE PUERTA EXISTENTE, COLOCACIÓN, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. (Azotea). Nota: Verificar medidas en sitio.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES					
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LA EMPRESA QUE COTIZA CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, SE DETERMINA:				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ

MTRA. ELIZABETH RAMÍREZ SÁNCHEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. MARÍA EVELIA LÓPEZ MALDONADO
DIRECTORA DE LA CCJ