

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN Contrato Simplificado No. 70230078

Siendo las 10:00 horas del día 5 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70230078, del "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro", en Colima, Colima", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ingeniero Julio César Hernández Valencia, Supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Licda. Elba Leticia Barragán Cárdenas, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Colima, Colima, y por parte de la empresa MDSTI, S.A. de C.V. el C. Arturo Jesús Palma Camacho, Representante Legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. 70230078, relativo al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro", en Colima, Colima", ubicada en la calle Miguel Hidalgo Nos. 158, 164 y 170, Col. Centro, C.P. 28000, en Colima, Colima.

ANTECEDENTES

Con fecha 9 de marzo de 2023, se firmó el contrato simplificado No. 70230078 de los servicios relativos al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro", en Colima, Colima", con un monto original de contrato de \$56,141.50 (Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y un pesos 50/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$8,982.64 (Ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 64/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$65,124.14 (Sesenta y cinco mil ciento veinticuatro pesos 14/100 M.N.)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede \$13,155.50 (Trece mil ciento cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$2,104.88

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro", en Colima, Colima", 2023.

- 1 -de 10



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

(Dos mil ciento cuatro pesos 88/100 M.N). Resultando un monto total de \$ 15,260.38 (Quince mil doscientos sesenta pesos 38/100 M.N.) por el primero, segundo y tercer eventos realizados en los meses de marzo, junio y agosto de 2023; y \$16,675.00 (Dieciséis mil seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$2,668.00 (Dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto total de \$19,343.00 (Diecinueve mil trescientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) por el cuarto y último evento para pagarse al cierre administrativo del contrato, en el mes de noviembre del año en curso.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" es al 30 de noviembre de 2023 en cuatro eventos (marzo, junio, agosto y noviembre) de quince días naturales para la ejecución de los trabajos por evento, comprendidos del 10 de marzo al 30 de noviembre de 2023, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 8 de noviembre de 2023, señalando como fecha de término el 15 de noviembre de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

	1° EVENTO		
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas			
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección			
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta			
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado de tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con caracteristicas eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados			
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plastico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños		2.00	
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación	PZA	1.00	





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00
split marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NAM.A.A.11 MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A		1.00
2° EVENTO		
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas	PZA	1.00
Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos		1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección	PZA	1.00
split Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60,		1.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado de tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con caracteristicas eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados	PZA	1.00
	PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX636G10RAA, con caracteristicas eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia 2° EVENTO Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1 , con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Piso-Techo mar	PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con caracteristicas eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia 2º EVENTO Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XX3BXXXACA, con caracteristicas eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples PZA Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fina & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fi





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

AND THE PROPERTY OF THE PERSON							
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.						
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00				
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00				
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plastico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños						
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación						
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo						
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia		1.00				
	3° EVENTO						
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas						
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas						
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.						
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00				
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZĄ	1.00				
	•						





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

JUSTICIA DE LA NACIÓN							
M.A.A.04	Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección						
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta						
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado de tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con caracteristicas eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados						
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.						
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00				
M.A.A.07.2	.2 Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /						
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plastico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños						
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación						
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo		1.00				
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A) Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia		1.00				
	4° EVENTO		1				
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete marca DAIKIN de capacidad de 90,000 btu/h (sólo frío); modelo DCC090XXX3BXXXAC, con características eléctricas 220/3/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas						





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

section to a militaries.		Artist and the comment of the second		
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca DAIKIN de capacidad de 60,000 btu/h (sólo frío); modelos GSX140601 / MQF-24060, con características eléctricas 220/2/60 (R410a). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficinas Administrativas			
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; modelos 4TTB3048A1000C / MCD048D1P0AA, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
M.A.A.03.1	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	
M.A.A.03.2	Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples	PZA	1.00	
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Hi wall marca TRANE de capacidad de 18,000 btu/h; modelos 4TXK5518A1 / 4MXW5518A1, con características eléctricas del sistema 220/2/60. (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Dirección		1.00	
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Piso-Techo marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TTB0060A1000BA / MCD060D1P0AA, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Área de Consulta			
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado de tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 60,000 btu/h; modelos 2TWA0048A3000AB /, con caracteristicas eléctricas de 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Jubilados			
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Mini-split Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 48,000 btu/h; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería; modelos 2TWA0060A3000CA	PZA	1.00	
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Procesos Técnicos modelos 2TWA0060A3000AB /	PZA	1.00	
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo a extractor tipo helicoidal marca Soler & Palau; modelo Decor 300, con persiana de plastico de 6". Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Ubicación Baños		2.00	
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit Fan & Coil marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 2TTB0036A1000CA /, con caracteristicas eléctricas de 220/3/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Capacitación		1.00	





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DATE OF DATE			
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE marca TRANE de capacidad de 120,000 btu/h; modelo TSC120F3R0A03000; con caracteristicas eléctricas de 220/3/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Acervo	PZA	1.00
M.A.A.11	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Minisplit marca TRANE de capacidad de 36,000 btu/h; modelos 4TTR3036H1000NA / MCX536G10RAA, con características eléctricas del sistema 220/2/60 (R-410A). Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia		1.00
M.C.A.A.0 1	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Heramienta. P.U.O.C.T.	JGO	1.00

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 70230078, relativo al "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Miguel González Castro", en Colima, Colima", fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

. 182	RESUMEN DE IMPORTES					
Α	IMPORTE DEL CONTRATO SIN IVA	\$ 56,141.50				
	RELACIÓN DE	ESTIMACIONES				
В	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA				
	ESTIMACIÓN PRIMERA	\$ 13,155.50				
	ESTIMACIÓN SEGUNDA	\$ 13,155.50				
	ESTIMACIÓN TERCERA	\$ 13,155.50				
С	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 39,466.50				
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 16,675.00				
E	SUBTOTAL (C+D)	\$ 56,141.50				
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 0.00				
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO \$ 8,982.64					
Н	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00				





DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

	K	NETO A PAGAR	\$ 59,492.65
	J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 5,631.49
	1	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓ	N		

Las sanciones aplicadas fueron las siguientes penas convencionales:

El prestador de servicios incumplió en las obligaciones pactadas en el instrumento contractual para el **1º evento**, por lo anterior se sometió a la Opinión Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la procedencia de la aplicación de la penalización correspondiente. Dicha Dirección General determinó, mediante Oficio DGAJ/SGCYN-621-2023 que es procedente la aplicación de la pena convencional. El monto de la pena convencional fue de \$3,288.88 (Tres mil doscientos ochenta y ocho pesos 88/100 M.N.)

El prestador de servicios incumplió en las obligaciones pactadas en el instrumento contractual para el **2º evento**, por lo anterior se sometió a la Opinión Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la procedencia de la aplicación de la penalización correspondiente. Dicha Dirección General determinó, mediante Oficio DGAJ/SGCYN-1191-2023 que es procedente la aplicación de la pena convencional. El monto de la pena convencional fue de \$1,056.05 (Un mil cincuenta y seis pesos 05/100 M.N.)

El prestador de servicios incumplió en las obligaciones pactadas en el instrumento contractual para el **3º evento**, por lo anterior se sometió a la Opinión Jurídica de la Dirección General de Asuntos Jurídicos la procedencia de la aplicación de la penalización correspondiente. Dicha Dirección General determinó, mediante Oficio DGAJ/SGCYN-1201-2023 que es procedente la aplicación de la pena convencional. El monto de la pena convencional fue de \$1,286.56 (Un mil doscientos ochenta y seis pesos 56/100 M.N.)

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)







DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 10:30 horas del día 5 de diciembre de 2023.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO" EN COLIMA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Licda. Elba Leticia Barragán Cardenas Directora

Ing. Julio César Hernández Valencia
Supervisor

POR LA EMPRESA MDSTI, S.A. DE C.V.

C. Arturo Jesús Palma Camacho Representante Legal