

Casa de la Cultura Jurídica Durango

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Suietos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Jesús Verdeja Esparza, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CTdisponibles CI/A-5-2024 en los links https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de nueve páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 70240057, relativo al Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, por el periodo del 12 de marzo al 31 de octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Licda. Luz María Alanis Medrano

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

ACTA DE FINIQUITO Contrato Simplificado (70240057)

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en el Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; ubicada en Calle Aquiles Serdán No. 110 Pte., Colonia Centro, código postal 34000" con contrato simplificado No. 70240057, clasificación mínima y adjudicación directa; tareas que fueron adjudicadas a la prestadora de servicios Ing. Jesús Verdeja Esparza representado por sí mismo.

Durango, Durango, siendo las 15:00 horas del 10 de diciembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", y revisado por el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física.

ANTECEDENTES

El día 12 de marzo de 2024 se firmó contrato simplificado, con nivel de autorización mínima del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa d

del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; ubicada en Calle Aquiles Serdán No. 110 Pte., Colonia Centro, código postal 34000" con un monto a ejercer por un importe de \$126,382 00, IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 233 días comprendido del día 12 de marzo de 2024 al día 31 de octubre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240057 con nivel de autorización mínima y adjudicación directa, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

1° SERVICIO

CLAVE	CLAVE CONCEPTO		CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en salón 1 Jubilados	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Oficina de Eventos	PZA	1.00
M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Modulo de Acceso	PZA	1.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00
M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00
M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Multiples III	PZA	1.00
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Multiples IV	PZA	1.00
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos Multiples IV	PZA	1.00
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

CIA DE LA NACIÓN	v ·	p :	i	
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
M.A.A.07.1 M.A.A.07.2 M.A.A.07.3 M.A.A.07.4 M.A.A.07.5 M.A.A.07.6 M.A.A.07.7 M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Librería Equipo ubicado en Biblioteca Equipo ubicado en Sala de Consulta Equipo ubicado en Oficina Director Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Biblioteca Equipo ubicado en Biblioteca	PZA PZA PZA PZA PZA PZA PZA	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples 1	PZA	1.00	
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1º servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, caracteristicas eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	7		
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00	
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 1° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00	All more
All II	and the second s			. 10



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Suministro e instalación de válvula de expansión, filtro deshidratador y carga de gas refrigerante, en equipo M.C.A.A.01 M.A.A.07 en Biblioteca no. serie 1709918006. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.

JGO.

1.00

2° SERVICIO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2º servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00
M.A.A.10	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 2º servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE	PZA	1.00

3° SERVICIO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en salón 1 Jubilados	PZA	1.00

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

0000	MATRICAL POR RESEARCH CONTRACTOR			
	M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
	M.A.A.02.1	Equipo ubicado en Oficina de Eventos	PZA	1.00
	M.A.A.02.2	Equipo ubicado en Modulo de Acceso	PZA	1.00
	M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo	PZA	1.00
	M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
	M.A.A.04.1	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
	M.A.A.04.2	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
	M.A.A.04.3	Equipo ubicado en Domo Casco Viejo	PZA	1.00
	M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
	M.A.A.05.1	Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados	PZA	1.00
	M.A.A.05.2	Equipo ubicado en Oficinas IJF	PZA	1.00
	M.A.A.05.3	Equipo ubicado en Salones IJF	PZA	1.00



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta.			
	574	4.00	
[
[1] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [10] [
The state of the second	1,50 300000000		
Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00	
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			
	PZA	1.00	
	NAME OF THE PARTY		
State and the control of the control	63.000		
Company of the Compan			
	PZA		
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples 1	PZA	1.00	
Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio ; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, caracteristicas eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.			6
Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00	
Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00	
Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00	
	actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples III Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Oficina Administración Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Librería Equipo ubicado en Biblioteca Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Biblioteca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., caracteristicas eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples 1 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, caracteristicas eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XOP/24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples III PZA Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV PZA Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV PZA Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV PZA Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV PZA Equipo ubicado en Oficina Administración Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Libreria PZA Equipo ubicado en Biblioteca PZA Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción PZA Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción PZA Equipo ubicado en Biblioteca PZA PZA PZA Equipo ubicado en Biblioteca PZA	actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples III Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV Equipo ubicado en Oficina Administración Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC. enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Biblioteca Equipo ubicado en Oficina Director Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción Equipo ubicado en Biblioteca Anteriales, Mano de obra, caracteristicas eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Salón de Usos Multiples 1 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, caracteristicas eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio PZA 1.00 Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio PZA 1.00 Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

M.A.A.09.4 Equipo ubicado en Oficina Director PZA 1.00 Mantenimiento preventivo y correctivo realizando las actividades correspondientes al 3° servicio; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de PZA M.A.A.10 1.00 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la M.C.A.A.01 JGO. 1.00 Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

ESTADO FINANCIERO

	RESUMEN DE IMP	ORTES DE FINIQUITO	
Α	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$108,950.00	
11	RELACIÓN DE E	STIMACIONES	
В	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA	
	ESTIMACIÓN UNO	\$52,500.00	
	ESTIMACIÓN DOS	\$4,700.00	
С	SUMA DE ESTIMACIONES	\$57,200.00	
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$51,750.00	
E	SUBTOTAL (C+D)	\$108,950.00	
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00	
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$17,432.00	
н	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00	
1	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00	
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00	
ĸ	NETO A PAGAR	\$126,382.00	

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

CONCLUSIONES





SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Mantenimiento de Restauración Cantera de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el día 23 de octubre de 2024, misma que será vigente hasta el día 28 de febrero de 2025.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente.

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones S de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 2 XIV/2019; haciendo constar a la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las 15:30 horas, de este mismo día, mes y año.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA

"MINISTRO XAVIER ICAZA Y LÓPEZ

NEGRETE"

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que

Licda. Luz María Alanis Medrano Directora de la Casa de la Cultura Jurídica

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia Profesional Operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

Ing. Jesús Verdeja Esparza Prestador de servicios

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"