

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: jueves, 10 de julio de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/009/2025
MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de Mantenimiento al sistema de detección de humo para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.
PARTICIPANTES:

- 1.- ARTURO JESUS PALMA CAMACHO
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
- 3.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
- 4.- ALEJANDRA OJEDA MADERA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
1	Colocar en su propuesta económica la leyenda: Nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones de la minuta de la reunión de trabajo señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
2	Catálogo de conceptos con las especificaciones generales y particulares, así como las notas importantes para realizar el mantenimiento firmado en todas sus hojas.			SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
3	Copia simple del testimonio del apoderado o representante legal y el INE de este último. En caso de persona física sólo adjuntar el INE.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
4	Domicilio legal de la empresa. (Anexo 1 firmado)			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
5	Comprobante de domicilio			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
6	Currículum vitae de la empresa			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
7	Constancia de situación fiscal			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
8	Datos bancarios para la realización del pago.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE
9	Carta de infraestructura. (Anexo 3 firmado)			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
10	Aceptación de que el tiempo de ejecución no será mayor a 10 días naturales.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
11	Aceptación de que el pago se realizará en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos de mantenimiento.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
12	Vigencia de la propuesta económica no menor a 30 días naturales.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
13	Especificar el tiempo de garantía por el periodo de un año o hasta el inicio de la modernización del sistema de detección de humo.			SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE, A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO MARCA NOTIFER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: PROGRAMACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.

JB+ajA3z12Y2MEDLnIcJ07golvt6zGDpk9mexVgiU=

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: jueves, 10 de julio de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/009/2025
MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de Mantenimiento al sistema de detección de humo para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- ARTURO JESUS PALMA CAMACHO
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
- 3.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
- 4.- ALEJANDRA OJEDA MADERA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	8	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	4	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	4	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFIER HONEYWELL MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	4	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.06	INSTALACION Y COLOCACION DE DETECTOR DE HUMO EXISTENTE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100T (INTELLIGENT ADDRESSABLE PHOTO/THERMAL DETECTOR; WITH BASE), CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: INSTALACION, COLOCACION Y CONEXIÓN, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	3	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.

6xVgiU=96zGDpkf0mexxVgiU=790v96zGDpkf0mexxVgiU=



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: jueves, 10 de julio de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/009/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO:

Servicio de Mantenimiento al sistema de detección de humo para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- ARTURO JESUS PALMA CAMACHO
2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
3.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
4.- ALEJANDRA OJEDA MADERA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
DH.07	INSTALACION Y COLOCACION DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION EXISTENTE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.08	INSTALACION Y COLOCACION DE MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) EXISTENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.09	INSTALACION Y COLOCACION DE MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO EXISTENTE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFIER HONEYWELL MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO SMB500, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.10	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO CON BASE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100T (INTELLIGENT ADDRESSABLE PHOTO/THERMAL DETECTOR; WITH BASE), CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	3	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.11	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.
DH.12	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO). INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada.

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: jueves, 10 de julio de 2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/MERIDA/009/2025
MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: Servicio de Mantenimiento al sistema de detección de humo para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 33 fracción V, 37, 38 fracción IV, 94 y 95 y demás relativos del AGA VII/2024, artículos 6 fracción VIII, 7 fracción III y demás relativos del AGA VII/2008.

PARTICIPANTES:

- 1.- ARTURO JESUS PALMA CAMACHO
- 2.- CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO S.A. DE C.V.
- 3.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
- 4.- ALEJANDRA OJEDA MADERA

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES			
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3	PARTICIPANTE 4
DH.13	DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE No presentó una cotización firmada en hoja membretada
	Conclusión: El participante 1 cumple con todos los requisitos, por lo que se considera que su propuesta es técnicamente favorable. Los participantes 2, 3 y 4 no cumplen con todos los requisitos, por lo que se considera que sus propuestas son técnicamente no favorables.			Se requiere el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida SÍ CUMPLE	Se requiere el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida NO CUMPLE	Se requiere el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida NO CUMPLE	Se requiere el Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de humo de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida NO CUMPLE
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO			Se determina "Favorable"	Se determina "No Favorable"	Se determina "No Favorable"	Se determina "No Favorable"

ELABORÓ

ING. RODULFO MARÍA SÁNCHEZ MORALES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN

REVISÓ

LICDA. REINA MIRZA CEBALLOS ZAPATA
DIRECTORA DE LA CCJ EN MÉRIDA, YUCATÁN

jB+auA3zi2Y2MEDLn16-q07-geivd6GDpk-0mexXvjU=